

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：浙江启德新材料有限公司厂房屋顶 2.7MW 分布式光伏发电项目

编号：XCL-B16-05

施工单位	浙江群朗电力工程有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2020 年 08 月 31 日	检查地点	施工工地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	我监理人员在巡视施工工地时，发现施工工地存在以下问题		
存在问题	1、光伏组件安装时，现场安装人员有按压组件表面现象，易造成组件隐裂等隐患；		
整改要求	为保证工程安全顺利的进展，现要求你单位立即整改，并报予我监理方进行复查。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		

注 1. 本表由监理单位填写留存。