

安全检查记录表

工程名称: 溧阳时代新能源三期 10.6MW 分布式光伏项目

编号: GFDZJBM14-AQ-003

检查时间	2020 年 09 月 25 日	检查类型	安全检查
施工单位	芜湖和诚电力工程有限公司	检查项目	停车场车棚施工现场
检查人员	田同有		
检查记录及结论	经监理项目部对停车场车棚施工现场检查, 发现存在以下问题: 1、施工现场施工人员 3 名, 未佩戴安全帽, 监理人员现场对其进行口头警告, 并进行安全规范教育。 2、车棚斜梁 (高度 2.5m) 上施工人员配置安全带不符合厂区安全部要求。 3、施工现场其它施工单位小轿车停放在作业面下方, 施工材料转运、高空作业安装易对停放的车辆产生损伤, 安全防护不到位。 监理项目部要求: 1、要求施工项目部对新进场施工人员进行安全教育培训。 2、所有车棚处施工人员要按厂区安全部规定做好安全佩戴。 3、施工区域要设置安全护栏、安全警示标志, 禁止车辆停放。		
整改措施	1. 已对新进场施工人员进行安全教育培训。 2. 所有车棚处施工人员已按厂区安全部规定做好安全防护 3. 施工区域设置安全护栏、安全警示标志, 禁止停放车辆 整改负责人: 范玉龙 日期: 2020.9.26		
复查意见	经检查, 以上问题经整改到位, 对违规人员进行处罚, 处罚单另附。 复查人: 田同有 日期: 2020.09.26		



扫描全能王 创建