

安全检查记录表

工程名称: 溧阳时代新能源三期 10.6MW 分布式光伏项目

编号: GFDEJBM14-AQ-002

检查时间	2020 年 08 月 14 日	检查类型	安全检查
施工单位	芜湖和诚电力工程有限公司	检查项目	厂房东区草坪电缆沟土方开挖施工现场
检查人员	田同有		
检查记录及结论	经监理单位对厂房东区草坪电缆沟开挖安全防护检查,发现存在以下问题: 1. 施工现场施工人员 2 名,未佩戴安全帽,监理单位现场对其进行口头警告,并进行安全规范教育。 2. 施工现场安全护性设置不到位,未设置安全警示标志。 监理单位要求: 1. 施工项目部暂停草坪电缆沟土方开挖施工,按要求做好安全防护后,方可继续施工作业。 2. 要求施工项目部对新进场施工人员进行安全教育培训。		
整改措施	已对施工人员进行安全防护配置,对所有施工人员进行现场安全交底。对违规人员已做处理 整改负责人: 古 4 元 日期: 2020.09.24		
复查意见	经复查,安全防护已整改到位。 复查人: 田同有 日期: 2020.09.06		



扫描全能王 创建