

监理检查记录表

工程名称: 溧阳时代新能源三期 10.6MW 分布式光伏项目

编号: GFDZJRM14-19

施工单位	芜湖和诚电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2020 年 09 月 18 日	检查地点	5#6#、7#8#、9#10# 箱变基础施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	监理项目部对屋面电缆敷设施工现场施工检查: 1、1#2#屋面电缆桥架内 1*4mm ² 、120mm ² 、150mm ² 敷设。 2、汇流箱 1*4mm ² 接线、号码管设置、二指套制作、防雷接地 16mm ² 连接。		
存在问题	1、1#2#屋面电缆桥架内 1*4mm ² 、120mm ² 、150mm ² 敷设, 排布凌乱、 未按规定进行敷设、且未对敷设电缆进行绑扎固定, 预留长度不符合有关要 求。 2、汇流箱索姆缺失。		
整改要求	要求施工单位对监理项目部发现的问题按规范要求进行整改。		
检查人	 2020.9.18	施工项目部 签收人/日期	范计龙 2020.9.19
整改情况	对以上问题已开始整改。 整改负责人: 范计龙 日 期: 2020.9.20		
复查意见	经复核, 部分电缆排布整改完成。 复查人: 王同有 日 期: 2020.9.26		



扫描全能王 创建