

流程检查记录表

工程名称: 濮阳时代新能源三期 10.9MW 分布式光伏项目

编号: QYDZJH0016-03

施工单位	乾源和源电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020年06月27日	检查地点	01#-04#屋面施工现场
检查类型	☐ 巡检	☐ 定期	☒ 专项
施工及检查情况概述	监理单位针对 01#-04#屋面施工现场安全防护网安装质量进行检查。		
存在问题	安全防护网防护不到位, 网面下方未固定。		
整改要求	要求施工单位对安全防护网下方进行固定。		
检查人	周同春 2020.06.27	施工项目部 签收人/日期	范计龙 2020.06.27
整改情况	已固定到位。 整改负责人: 范计龙 日期: 2020.07.01		
复查意见	经复查整改合格, 已整改到位。 复查人: 周同春 2020.07.01		

