

监理检查记录表

工程名称: 溧阳时代新能源三期 10.6MW 分布式光伏项目

编号: GFDZJBM14-06

施工单位	芜湖和诚电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020年07月26日	检查地点	02#屋面施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部对 02#屋面施工现场光伏支架安装(夹具, 导轨)质量进行了检查。 1. 不锈钢夹具, 导轨安装, 平整, 弹簧垫齐全。 2. 导轨安装横平竖直, 符合设计要求。 3. 现场施工人员安装佩戴规范, 符合厂区安全要求。		
存在问题	1. 夹具, 导轨安装后, 多余的螺栓, 平垫, 弹簧垫, 夹具未及时收集。 2. 经监理项目部对 2#屋面夹具安装检查, 发现存在个别夹具紧固松动, 要求施工单位对已安装完成夹具, 导轨自检自查, 发现有紧固不到位的夹具, 进行紧固, 自检自查完成后, 通知监理项目部验收。 3. 施工现场存在施工垃圾未收集, 如: 空编织袋, 螺栓包装盒。		
整改要求	要求施工单位对已安装完成夹具, 导轨自检自查, 发现有紧固不到位的夹具, 进行紧固, 自检自查完成后, 通知监理项目部验收(限 24 小时内)。		
检查人	同同有 2020.07.26	施工项目部 签收人/日期	范计龙 2020.07.26
整改情况	已按监理项目部要求整改完成, 施工垃圾清理完成。 整改负责人: 范计龙 日期: 2020.7.27		
复查意见	经监理项目部检查, 对个别松动问题已整改到位。 复查人: 同同有 日期: 2020.07.27		

