


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：溧阳时代新能源三期 10.6MW 分布式光伏项目

编号：GFDZJBM14-07

施工单位	芜湖和诚电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2020 年 08 月 02 日	检查地点	03#屋面施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	监理项目部对 03#屋面施工现场光伏支架安装（夹具、导轨）质量进行了检查。 1、不锈钢夹具、导轨安装，平垫、弹簧垫齐全。 2、导轨安装横平竖直，符合设计要求。 3、现场施工人员安装佩戴规范，符合厂区安全要求。		
存在问题	部分光伏支架（导轨）不在同一轴线上。		
整改要求	要求施工单位对部分不在同一轴线上的支架（导轨）进行调节。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	范计龙 2020.8.2
整改情况	已按项目部要求对部分不在同一轴线上的支架(导轨)进行调节。 整改负责人: 范计龙 日 期: 2020.8.3		
复查意见	经监理检查, 调整完成, 符合设计 计要求。 复查人:  日 期: 2020.8.9		



扫描全能王 创建