

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 溧阳时代新能源三期 10.6MW 分布式光伏项目

编号: GFDZJBM14-09

施工单位	芜湖和诚电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2020 年 08 月 07 日	检查地点	04#屋面施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	监理项目部对 04#屋面施工现场光伏支架安装(夹具、导轨)质量进行了检查。 1、不锈钢夹具、导轨安装,平垫、弹簧垫齐全。 2、导轨安装横平竖直,符合设计要求。 3、现场施工人员安装佩戴规范,符合厂区安全要求。		
存在问题	1、部分光伏支架需按屋面实际进行调整(施工图纸与屋面存在微小差别,报业主项目部、与设计单位汇报)。 2、经监理项目部对 4#屋面夹具、导轨存在漏安装螺栓情况。		
整改要求	要求施工单位对已安装完成的夹具、导轨,进行自检自查,发现漏安装螺栓的,要及时查缺补漏。		
检查人	田国友	施工项目部 签收人/日期	范计龙 2020.8.7
整改情况	已按监理项目部要求对已安装完成的夹具、导轨,进行自检自查,对漏安装的螺栓及时查缺补漏 整改负责人: 范计龙 日 期: 2020.8.8		
复查意见	经监理项目部检查,整改完成。 复查人: 田国友 日 期: 2020.8.8		



扫描全能王 创建