

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 溧阳时代新能源三期 10.6MW 分布式光伏项目

编号: GFDZJBM14-15

施工单位	芜湖和诚电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2020 年 09 月 09 日	检查地点	屋面 3#4#光伏方阵
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	监理项目部对 1#-2#屋面电缆桥架铺设安装施工检查: 1、1#屋面电缆桥架通过检修通道格栅板部位。 2、电缆桥架变径、弯头、三通制作工艺。 3、桥架连接件安装, 桥架跨接接地线连接。		
存在问题	1、个别不合格电缆桥架进行了安装如: 扭曲变形电缆桥架。 2、电缆桥架支架不符合设计要求。		
整改要求	要求施工单位按设计要求进行安装。		
检查人	田同有 2020.09.09	施工项目部 签收人/日期	范计友 2020.09.09
整改情况	已通知安装人员按设计要求施工。对由扭曲变形的电 缆桥架进行更换。 整改负责人: 日 期: 2020.09.15		
复查意见	整改完成, 符合设计要求 复查人: 田同有 日 期: 2020.09.16		



扫描全能王 创建