



监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 溧阳时代新能源三期 10.6MW 分布式光伏项目

编号: GFDZJBM14-16

施工单位	芜湖和诚电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2020 年 09 月 13 日	检查地点	停车场钢结构施工 现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	监理项目部对停车场西区车棚檩条铺设安装施工检查: 1、车棚钢结构檩条安装。 2、作业人员安全着装检查 3、施工作业人员 3 人。		
存在问题	1、部分檩条螺栓孔不是腰肢孔。 2、部分檩条不在同一水平面。 3、现场施工作业人员高空作业未佩戴安全带。		
整改要求	1、要求施工单位按设计要求进行安装。 2、对部分檩条不在同一水平面进行调平。 3、高空作业必须佩戴安全带、安全帽。		
检查人	 2020年09月13日	施工项目部 签收人/日期	范计龙 2020年09月13日
整改情况	关于监理项目部提出的第1条已调整,第2条已调平。 施工项目部对施工人员进行再交底、教育。 整改负责人: 范计龙 日 期: 2020年09月15日		
复查意见	经抽查: 已整改, 调平完成。 复查人:  日 期: 2020.09.16日		



扫描全能王 创建