

监 理 检 查 记 录 表


工程名称: 溧阳时代新能源三期 10.6MW 分布式光伏项目

编号: GFDZJBM14-20

施工单位	芜湖和诚电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 10 月 02 日	检查地点	停车场车棚施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部对停车场车棚光伏支架安装现场施工检查, 整体安装符合设计要求, 车棚斜梁上安装 C 型钢支架现场钻孔。施工人员安全佩戴符合要求, 高空作业人员安全带穿戴规范。作业区域安全防护到位。		
存在问题	1、东区后排两个支架安装长度不符合设计要求, 设计要求 6.2m, 实际安装长度 6.4m。 2、支架安装间距与光伏组件规格略有误差。		
整改要求	要求施工单位对以上问题进行整改。		
检查人	同同有	施工项目部 签收人/日期	范计龙 2020.10.02
整改情况	已按要求整改完成。 整改负责人: 范计龙 日 期: 2020.10.05		
复查意见	整改后符合要求。 复查人: 同同有 日 期: 2020.10.05		



扫描全能王 创建



车棚东区后排两根光伏支架长度比设计长度多 20mm

