


监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 溧阳时代新能源三期 10.6MW 分布式光伏项目

编号: GFDZJBM14-10

施工单位	芜湖和诚电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2020 年 08 月 05 日	检查地点	5#6#、7#8#、9#10# 箱逆变基础土现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	监理项目部对 5#6#、7#8#、9#10#箱逆变混凝土基础施工现场进行了检查。		
存在问题	1、箱逆变基础预埋件预制不符合设计要求（设计要求在立柱中心位置，现场在挑檐板面上）。 2、个别立柱胀模、漏浆。		
整改要求	要求施工单位按设计图纸进行整改。。		
检查人	 2020.8.26	施工项目部 签收人/日期	范计龙 2020.8.26
整改情况	已按要求整改完成。 整改负责人: 范计龙 日 期: 2020.9.1		
复查意见	经监理单位项目部复查, 符合有关要求。 复查人:  日 期: 2020.9.02		



扫描全能王 创建