

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：溧阳时代新能源三期 10.6MW 分布式光伏项目

编号：GFDZJBM14-012

施工单位	芜湖和诚电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2020 年 09 月 01 日	检查地点	02#-4#屋面施工现 场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	监理项目部对 02#-04 屋面施工现场光伏组串电缆线（1*4mm ² ）敷设质 量进行了检查。		
存在问题	1、个别部分光伏组件电缆线绑扎固定点距离偏大，需实时进行调整绑扎 间距，以免光伏组串电缆线下垂与彩钢瓦凹面接触，影响屋面排水。 2、组串电缆线穿 PVC 管两端防火封堵材料（防火泥）质量不符合要求。		
整改要求	要求施工单位对监理项目部提出的两项问题进行整改。		
检查人	田国友 2020.9.1	施工项目部 签收人/日期 范计龙 2020.9.1	
整改情况	已按监理项目部要求整改完成。 整改负责人：范计龙 日 期：2020.9.7		
复查意见	经监理项目部检查，已整改完成。 复查人：田国友 日 期：2020.09.08		



扫描全能王 创建