


监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 溧阳时代新能源三期 10.6MW 分布式光伏项目

编号: GFDZJBM14-14

施工单位	芜湖和诚电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2020 年 09 月 05 日	检查地点	停车场钢结构施工 现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	监理项目部对停车场钢结构基础施工检查: 1、钢结构基础垃圾清理 (2019 年其它施工单位遗留, 现移交本项目施工)。 2、施工人员对钢结构基预埋础螺栓检查、校对。		
存在问题	1、钢结构基础垃圾清理不到位, 仍存在残留土渣等。 2、起重机吊装钢结构立柱、斜梁过程中, 钢结构材料吊装未离开地面, 易 对地面 (柏油路面) 产生划痕。		
整改要求	要求施工单位钢结构施工班组在安装、转运钢结构材料时, 不要对停车 场地面产生损坏, 对钢结构立柱基础垃圾清理干净、彻底。		
检查人	 2020.09.05	施工项目部 签收人/日期	范计龙 2020.9.5
整改情况	已要求钢结构施工班组在安装、转运钢结构材料 料时, 不允许对停车场地面产生损坏。按监理项目部 要求对钢结构立柱基础垃圾 进行彻底清理干净。 整改负责人: 范计龙 日 期: 2020.9.7		
复查意见	已整改到位。 复查人:  日 期: 2020.09.07		



扫描全能王 创建