



GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业 5.99MW 及 5.98MW 分布式光伏发电项目

编号: JSHJT-JCJL-20200813

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2020 年 08 月 13 日		检查地点	南和厂区挂面车间 2 彩钢瓦屋顶	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查情况简述	1、南和厂区挂面车间 2 彩钢瓦屋顶组件分散摆放安全风险专项检查。 2、检查南和厂区挂面车间 2 彩钢瓦屋顶组件安装固定是否符合设计要求。 3、检查出南和厂区挂面车间 2 组件吊运至彩钢瓦屋顶时, 吊车吊钩组件下落速度较快, 下方人员易碰撞, 存在人员安全风险。组件吊至彩钢瓦时下方未放置托盘, 易破坏屋顶漆面和撞击损坏彩钢瓦材质。				
存在问题	检查发现南和厂区挂面车间 2 彩钢瓦屋顶组件吊运至彩钢瓦屋顶, 吊车吊钩组件下落速度较快, 下方人员易碰撞; 组件吊至屋顶下方未放置托盘, 易破坏屋顶漆面和撞击损坏彩钢瓦材质。				
整改要求	督促施工方吊车操作员吊运物体时, 应慢起吊慢放下, 及时与屋顶司吊人沟通确认, 组件吊运至屋面时放置木托盘用于承载组件箱体, 即保护屋面彩钢瓦材质漆面不收划伤, 又分散组件箱体的重量。				
检查人	 2020.08.13		施工项目部 签收人/日期	 8.13	
整改情况	已整改 整改负责人:  日期 8.15				
复查意见	经查看, 已整改, 按要求实施。 复查人:  日期 2020.08.15				