

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业 5.99MW 及 5.98MW 分布式光伏发电项目

编 号: JSHJT-JCJL-20200830

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 08 月 30 日		检查地点	南和厂区成品库彩钢瓦屋顶
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	1、南和厂区成品库彩钢瓦屋顶安装导轨安全风险专项检查。 2、检查南和厂区成品库彩钢瓦屋顶导轨安装是否符合设计要求。 3、检查出南和厂区成品库彩钢瓦屋顶上下的安全通道（直爬梯），存在施工风险			
存在问题	1、检查发现南和厂区成品库彩钢瓦屋顶上下直爬梯易发生人员磕碰。			
整改要求	1、督促施工方对施工人员加强安全意识教育，上下直爬梯时戴好安全帽，抓稳扶手，并安排专人进行监护。			
检查人	 2020.08.30		施工项目部 签收人/日期	 8.30
整改情况	已整改 整改负责人:  日期 9.1			
复查意见	经复查, 已按规定实施。 复查人:  日期 2020.09.01.			