




GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业 5.99MW 及 5.98MW 分布式光伏发电项目

编 号: JSHJT-JCJL-20200905

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2020 年 09 月 05 日		检查地点	沙河厂区挂面车间彩钢瓦屋顶	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查情况简述	1、沙河厂区挂面车间彩钢瓦屋顶安装导轨安全风险专项检查。 2、检查沙河厂区挂面车间彩钢瓦屋顶导轨安装是否符合设计要求。 3、检查出挂面车间彩钢瓦屋顶南侧女儿墙高度不够, 存在施工风险。				
存在问题	1、检查发现挂面车间彩钢瓦屋顶南侧女儿墙高度不够, 施工人员在安全施工期间存在施工滑落风险。				
整改要求	1、督促施工方对南侧女儿墙挂有彩带警戒线, 做好安全教育。				
检查人	 2020.09.05		施工项目部 签收人/日期	 9.5	
整改情况	已按要求整改 整改负责人:  日期 9.6				
复查意见	经复查, 已整改。 复查人:  日期 2020.09.06.				