



监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业 5.99MW 及 5.98MW 分布式光伏发电项目

编 号: JSHJT-JCJL-20200918

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 09 月 18 日	检查地点	南和厂区制粉车间 5 混凝土屋顶
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1、南和厂区制粉车间 5 混凝土屋顶配重块砼浇筑安全风险专项检查。 2、检查南和厂区制粉车间 5 混凝土屋顶配重块砼浇筑是否符合设计要求。 3、检查出南和厂区制粉车间 5 混凝土屋顶吊车吊装区域存在施工安全风险。		
存在问题	1、检查发现制粉车间 5 混凝土屋顶吊车吊装区域未设置安全警示标语。 2、检查发现制粉车间 5 混凝土屋顶吊车的吊钩锁扣存在磨损, 存在吊件易脱落风险。		
整改要求	1、督促施工方对吊装区域拉好警戒线并设置安全警示标语。 2、督促施工方对吊车的吊钩进行加固, 方可安全施工。		
检查人	 2020.09.18	施工项目部 签收人/日期	 2020.9.18
整改情况	已按要求整改 整改负责人:  - 日期 9.19		
复查意见	经复查, 已整改。 复查人:  日期 2020.09.19		