





GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业 5.99MW 及 5.98MW 分布式光伏发电项目

编号: JSHJT-JCJL-20200825

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2020 年 08 月 25 日		检查地点	南和厂区挂面车间 2 彩钢瓦屋顶	
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视		<input type="checkbox"/> 定期		<input type="checkbox"/> 专项
施工及检查情况简述	<p>1、南和厂区挂面车间 2 彩钢瓦屋顶组件安装固定、组串及组件间接地线安装。</p> <p>2、施工人员 20 人, 管理人员 3 人, 安全防护到位。</p> <p>3、检查南和厂区挂面车间 2 彩钢瓦屋顶组件安装固定、组串及组件间接地线安装是否符合设计要求。</p>				
存在问题	1、安装组件固定时, 发现有个别组件压块未固定到位。				
整改要求	1、督促施工方对未固定到位组件压块及时修整。				
检查人	 李国顺 2020.08.25		施工项目部 签收人/日期	 汤峰 2020.8.25	
整改情况	<p>已整改</p> <p>整改负责人:  日期 8.26</p>				
复查意见	<p>经复查, 未固定牢固压块已固定。</p> <p>复查人:  日期 2020.08.26</p>				



扫描全能王 创建