





GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业 5.99MW 及 5.98MW 分布式光伏发电项目

编号: JSHJT-JCJL-20200901

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2020 年 09 月 01 日		检查地点	南和厂区成品库彩钢瓦屋顶	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查 情况简述	1、南和厂区成品库彩钢瓦屋顶安装导轨。 2、检查南和厂区成品库彩钢瓦屋顶导轨安装固定是否符合设计要求。 3、施工人员 20 人, 管理人员 3 人。 4、安装导轨时, 导轨与导轨连接缝隙较大。				
存在问题	1、安装导轨时, 导轨与导轨连接缝隙较大。 2、施工人员安装导轨时, 个别施工人员未佩戴安全帽。 3、施工人员安装导轨时, 个别螺母未固定。				
整改要求	1、督促施工方对导轨连接缝隙较大的加以整改。 2、督促施工方工作期间佩戴安全帽。 3、督促施工人员安装导轨时, 紧固螺母				
检查人	 2020.09.01		施工项目部 签收人/日期	 2020.9.1	
整改情况	已按要求整改。 整改负责人:  日期 9.2				
复查意见	经复查, 施工班组已对存在问题进行整改。 复查人:  日期 2020.09.02.				



扫描全能王 创建