

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业 5.99MW 及 5.98MW 分布式光伏发电项目

编号: JSHJT-JCJL-20200912

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 09 月 12 日	检查地点	沙河厂区挂面车间彩钢瓦屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、沙河厂区挂面车间彩钢瓦屋顶安装导轨。 2、检查沙河厂区挂面车间彩钢瓦屋顶安装导轨是否符合设计要求。 3、对安装完成的导轨进行检查。检查出个别导轨夹具固定螺母未紧固。 4、施工人员 20 人, 管理人员 2 人。		
存在问题	1、沙河厂区挂面车间彩钢瓦屋顶导轨连接件未连接牢固。 2、沙河厂区挂面车间彩钢瓦屋顶个别导轨夹具固定螺母未紧固。		
整改要求	1、督促施工方对安装完成的导轨连接件检查紧固。 2、督促施工方加强细心施工, 杜绝遗留未紧固螺母。		
检查人	李顺 2020.09.12	施工项目部 签收人/日期	冯峰 2020.9.12.
整改情况	以按.要求整改, 整改负责人: 王飞 日期 9.13.		
复查意见	已整改. 符合要求。 复查人: 王飞 日期 2020.09.13.		

