

监理检查记录表

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）光伏电站项目

编号：JXM—JL—JC001

施工单位	上海金鑫建筑安装工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.10.04	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	桩孔定位放点和灌注桩钻孔		
存在问题	1、桩孔定位之间距离偏差较大，不符合设计要求。 2、钻孔深度不够，垂直度不符合要求。		
整改要求	严格按照图纸设计要求施工，对达不到要求的施工部位立即整改。 监理通知单编号：JXM—JL—TZD001		
检查人	张献忠 许青松	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建