

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）
光伏电站项目

编号：JXM—JL—JC002

施工单位	上海金鑫建筑安装工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.10.09	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	打孔机钻孔		
存在问题	打孔时扬尘较大，污染环境。		
整改要求	打孔作业时，要进行喷水施工，不得出现扬尘。		
检查人	张献忠 许青松	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已按要求在打孔时进行喷水，无扬尘 整改负责人：闫海 日期 2020.10.10		
复查意见	符合要求 复查人：张献忠 日期 2020.10.10		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建