

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）
光伏电站项目

编号：JXM—JL01—JC005

施工单位	上海金鑫建筑安装工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.10.19	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对生活 and 施工区域安全检查		
存在问题	1、厨房燃气瓶摆放位置存在安全隐患。 2、施工人员宿舍插排没有固定，没有断电。 3、室外电源箱随意放在地上。 4、施工人员现场使用切割设备时，没有戴护目镜等。 5、搅拌机配电箱没有安全警示标志，搅拌机钢丝绳有缺油现象。		
整改要求	1、厨房燃气用具摆放要有安全距离。 2、宿舍临时用电插排要固定位置，要求人走断电。 3、室外电源箱要按要求安装好。 4、现场施工人员要佩戴好安全防护用具。 5、搅拌机配电箱要设立安全标志，传动部分要做好养护。		
检查人	张献忠 许静公	施工项目部 签收人/日期	闫海 2020.10.19
整改情况	1. 厨房燃气瓶与灶台间珠。2. 临时用电插排已固定在墙上，已按要求人走断电。3. 室外电源箱已安装在距地1.5米的墙上。 4. 施工人员已佩戴护目镜。5. 搅拌机配电箱已设立安全标志，钢丝绳传动部分已用润滑油保养。 整改负责人：吕平 日期 2020.10.20		
复查意见	符合要求。 复查人：张献忠 日期 2020.10.20		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建