

监理检查记录表

工程名称: 山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW (三期 30MWp) 光伏电站项目

编号: JXM-JL01-JC008

施工单位	上海金鑫建筑安装工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.11.1	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	27号箱变基础墙体施工		
存在问题	砌墙用的红砖没有浇水浸湿		
整改要求	没有用水浸湿的红砖不准使用		
检查人	张献岳	施工项目部 签收人/日期	刘海 2020.11.1
整改情况	接整改通知后,立即用水将施工用的红砖浸湿,用水浸透后再用于砌墙。 整改负责人: 刘海 日期 2020.11.1		
复查意见	整改后符合要求 复查人: 张献岳 日期 2020.11.1		

注: 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建