

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）
光伏电站项目

编号：JXM-JL01-JC010

施工单位	上海金鑫建筑安装工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.11.5	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	47 号箱变基础条基浇筑		
存在问题	预埋避雷扁铁焊接未做防腐处理		
整改要求	避雷扁铁焊接处要用沥青漆防腐		
检查人	张献忠 许松松	施工项目部 签收人/日期	刘海 2020.11.5
整改情况	已按要求对扁铁焊接处用沥青漆防腐 整改负责人: 刘海 日期 2020.11.6		
复查意见	经整改后 符合要求 复查人: 张献忠 日期 2020.11.6		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

