

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW (三期 30MWp) 光伏电站项目

编号: JXM-JL01-JC011

施工单位	上海金鑫建筑安装工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.11.8	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工现场、生活区检查		
存在问题	1、现场施工仓库内柴油和电源距离较近, 存在安全隐患。 2、搅拌机配电箱内电线未压实。		
整改要求	1、要求施工方立即对仓库内柴油放置安全部位, 并设立警示安全标志。 2、配电箱电线重新压实。		
检查人	张就孝 许青松	施工项目部 签收人/日期	刘海 2020.11.8
整改情况	1. 已对柴油放置到无电源、无明烟地方并设立了警示安全标志。 2. 对配电箱的电线重新压实 整改负责人: 刘海 日期: 2020.11.9		
复查意见	符合要求 复查人: 张就孝 日期: 2020.11.9		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建