

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）
光伏电站项目

编号：JXM—JL01—JC012

施工单位	上海金鑫建筑安装工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.11.12	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏组件、支架安装		
存在问题	组件安装时有个别螺栓有松动现象，未紧固到位。		
整改要求	组件安装完成时要求施工方自行检查一遍，防止有螺栓有未紧固到位或者遗漏。		
检查人	张献忠 许青松	施工项目部 签收人/日期	闫海 2020.11.12
整改情况	已立即对所有螺栓进行检查一遍，对有松动的螺栓重新进行紧固 整改负责人：闫海 日期 2020.11.13		
复查意见	合格 复查人：张献忠 日期 2020.11.13		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建