

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）
光伏电站项目

编号：JXM—JL01—JC014

施工单位	上海金鑫建筑安装工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.11.14	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	组件从存放地点向施工现场倒运		
存在问题	组件倒运时下面没有放防护木板		
整改要求	对组件做好安全防护，倒运时要在组件下面放置木板。		
检查人	张献忠	施工项目部 签收人/日期	闫海 2020.11.14
整改情况	已按要求在倒运组件时下面放置木板对组件进行保护。 整改负责人 沈国华 日期 2020.11.14		
复查意见	符合要求 复查人：张献忠 日期 2020.11.15		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建