

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）
光伏电站项目

编号：JXM—JL01—JC016

施工单位	上海金鑫建筑安装工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.11.16	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	接地扁铁焊接检查		
存在问题	发现接地扁铁焊渣没有处理掉，底部没有刷防腐漆。		
整改要求	接地扁铁焊接完成后，要清理掉焊渣并全部涂刷防腐漆。		
检查人	张献忠	施工项目部 签收人/日期	131 海 2020.11.16
整改情况	已对所有焊完的接地扁铁清理掉焊渣， 并已全部涂刷了防腐漆。 整改负责人：沈国华 日期：2020.11.17		
复查意见	符合要求 复查人：张献忠 日期：2020.11.17		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建