

监理检查记录表

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）
光伏电站项目

编号：JXM-JL.01-JC033

施工单位	上海金鑫建筑安装工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.03.09	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查 38 区放点打孔质量		
存在问题	发现放点打孔位置有偏移现象。		
整改要求	重新放点打孔。		
检查人	张献军	施工项目部 签收人/日期	12月 2021.3.9
整改情况	重新放点，重新打孔，符合要求，无偏 移现象。 整改负责人：12月 2021.3.9		
复查意见	符合要求 复查人：张献军 2021.3.9		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建