

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW (三期 30MWp) 光伏电站项目

编号: JXM—JL01—JC034

施工单位	上海金鑫建筑安装工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.03.10	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查 52#箱变基础模板施工质量		
存在问题	发现模板之间对接缝过大		
整改要求	立即整改至模板缝符合要求		
检查人	张南峰	施工项目部 签收人/日期	门海 2021.3.10
整改情况	已将模板对接缝整改至符合要求 整改负责人: 门海 日期: 2021.3.10		
复查意见	合格 复查人: 张南峰 日期: 2021.3.10		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建