

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）
光伏电站项目

编号：JXM-JL01-JC022

施工单位	上海金鑫建筑安装工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.12.08	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	灌注桩打孔检查		
存在问题	个别灌注桩深度不够		
整改要求	立即整改，在原桩孔打至深度符合要求。		
检查人	许青松	施工项目部 签收人/日期	闫海 2020.12.8
整改情况	进行在原桩孔重新打孔，深度符合要求 整改负责人：沈国平 日期：2020.12.8		
复查意见	经复查符合要求 复查人：许青松 日期：2020.12.8		

- 注：1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

