

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）
光伏电站项目

编号：JXM-JL01-JC023

施工单位	上海金鑫建筑安装工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.12.14	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	支架安装检查		
存在问题	光伏支架安装时，横梁对接处个别螺丝没有紧固到位。		
整改要求	立即整改，将螺丝紧固到位，以免组件安装时塌落。		
检查人	张献岳	施工项目部 签收人/日期	闵海 2020.12.14
整改情况	对横梁螺丝进行全面检查，对没有紧固到位的螺丝重新紧固。 整改负责人：杨博 日期：2020.12.14		
复查意见	经检查，螺丝已全部紧固到位。 复查人：张献岳 2020.12.15 日期		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建