

监理检查记录表

工程名称：浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-FRJCJL-001

施工单位	山东力诺电力设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.08.16	检查地点	新建厂房一
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、现场安全文明控制 2、现场安全文明管理 3、施工现场施工质量状况		
存在问题	施工人员未佩戴安全帽 女儿墙、采光带、施工通道、运输通道未做		
整改要求	1、正确要求施工人员佩戴安全帽。 2、女儿墙、采光带、施工通道、运输通道，请施工方按照安全条例进行整改，请于 3 日内整改完毕。		
检查人	李发寅	施工项目部 签收人/日期	刘淑清 2020.8.17
整改情况	已整改 整改负责人: 刘淑清 日期: 2020.8.18		
复查意见	复查人: 李发寅 日期: 2020.8.16		