

监理检查记录表

工程名称：浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-FRJCJL-002

施工单位	山东力诺电力设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.08.23	检查地点	新建厂房一
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、新建厂房一爬梯口 2、吊车吊装支撑梁		
存在问题	1、新建厂房一爬梯口安全标识未做 2、吊装支撑梁未拉设警戒线		
整改要求	按照安全文明施工要求对爬梯口挂上安全标识，吊装拉设警戒线。		
检查人	李秀贞	施工项目部 签收人/日期	刘淑青 2020.8.24
整改情况	已整改 整改负责人: 刘淑青 日期: 2020.8.25		
复查意见	复查人: 李秀贞 日期: 2020.8.24		