

监理检查记录表

工程名称: 浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-FRJCJL-003

施工单位	山东力诺电力设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.09.01	检查地点	新建厂房一
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、安装支撑梁，安装组件 2、吊车吊装组件		
存在问题	组件边框未做接地保护		
整改要求	必须严格按照图纸要求安装接地保护		
检查人	李敏	施工项目部 签收人/日期	刘淑清 2020.9.2
整改情况	已整改 整改负责人: 刘淑清 日期: 2020.9.3		
复查意见	整改 复查人: 李敏 日期: 2020.9.2		