

监理检查记录表

工程名称：浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-FRJCJL-004

施工单位	山东力诺电力设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.09.07	检查地点	新建厂房一
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	安装组件，安装 W 水槽		
存在问题	现场边角料、纸壳未清理		
整改要求	每日下班前把现场残留边角料、纸壳清理完毕。		
检查人	李锐	施工项目部 签收人/日期	刘洪 2020.9.8
整改情况	已整改 整改负责人: 刘洪 日期: 2020.9.9.		
复查意见	复查人: 李锐 日期: 2020.9.8		