



监理检查记录表

工程名称：浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-FZJCJL-005

施工单位	山东力诺电力设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020年9月25日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	为杜绝一切安全、质量事故的发生，确保今后的施工安全监理业主及施工单位三方决定对各施工现场进行安全检查： 1. 各施工现场负责人做到，确保责任到位、工作到位、措施到位； 2. 施工现场的生产临时用电、机械设备、消防设施及现场施工等进行全面安全、质量检查； 3. 坚持问题导向，对检查出的问题“零容忍”，坚决彻底整改，不打折扣、不走过场，消除影响安全的薄弱环节和问题； 4. 施工作业人员安全防护用品使用情况；		
存在问题	1、组件吊装，吊车周围未设置警戒线及警示标识。 2、屋面发现一处烟头。 3、材料下料区未配置灭火器卫生脏乱。		
整改要求	1、吊装作业时警示标识警戒线安全员齐全。 2、施工现场禁止抽烟，组件边角料及时清理。 3、每日下班前对作业区域进行卫生清理。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已整改 整改负责人：  日期：2020年9月25日		
复查意见	复查 复查人：  日期：2020年9月25日		