

监理周检查记录表

工程名称：浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-FZJCJL-007

施工单位	山东力诺电力设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 10 月 11 日	检查地点	施工现场、材料场地
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	本周主要进行新建厂房 1、屋面组件安装 2、现场安全文明控制 3、现场安全文明管理 4、施工现场施工质量状况		
存在问题	1、屋面垃圾未清理，材料堆放散乱。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 3 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	李维安	施工项目部 签收人/日期	刘海刚
整改情况	已整改 整改负责人：刘海刚 日期：2020.12.11		
复查意见	已复查 复查人：李维安 日期：2020.10.11		