

监理周检查记录表

工程名称: 浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-FZJCJL-008

施工单位	山东力诺电力设计咨询有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020年10月18日		检查地点	施工现场、材料场地
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	因材料原因，现场基本处于停工状态，检查屋面发现多出问题。			
存在问题	1、屋面垃圾未清理，材料堆放散乱。			
整改要求	要求施工单位对屋面废料及垃圾进行清理，做好安全防盗措施。			
检查人	王宏	施工项目部 签收人/日期	刘明	
整改情况	已整改 整改负责人: 刘明 日期: 2020.10.18			
复查意见	复查人: 王宏 日期: 2020.10.18			