


监理检查记录表

工程名称：滑县永达道口 2.5MWp 分布式光伏项目

编号：JH01026

施工单位	苏华建设集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.10.26		检查地点	E区屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	E区屋顶围栏安装。			
存在问题	施工人员未佩戴安全带，现场无安全绳。			
整改要求	现场系联必要的安全措施，对施工人员做好安全教育，正确佩戴防护用品，下发联系单003。			
检查人	南玉荣	施工项目部 签收人/日期	 2020.10.26	
整改情况	整改负责人：  日期：2020.10.26			
复查意见	已确认整改。 复查人：南玉荣 日期：2020.10.26			



扫描全能王 创建