

监理检查记录表

工程名称：宿迁电站增容优化工程项目：

SQXH-ZHJL--002

施工单位	上海上电电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 9 月 15 日	检查地点	58#楼施工现场、材料场地
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查，确保安全顺利并网。 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	1、现场施工工人有个别未佩戴安全帽及反光背心。 2、现场施工垃圾未清理干净。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于3天之内进行整改		
检查人	王明官	施工项目部 签收人/日期	赵以明 2020.9.16
整改情况	已整改。 整改负责人：赵以明 日期：2020.9.16		
复查意见	已整改 复查人：王明官 日期：2020.9.16		



扫描全能王 创建