JXM13：监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称：中电工程浙江青田东源镇石山头35MWp复合利用光伏发电项目 编号：ZHJL—002

施工单位	EPC总包项目部.	监理单位	正衡监理.
检查时间	2020.10.15.	检查地点	驮坑进场路
检查类型	☑巡视　□定期　□专项		
施工及检查情况简述	对驮坑进场道路进行查看.		
存在问题	1.个别转弯处.道路吊车无法通过. 2.个别路段路面宽度不够.		
整改要求	1.加大个别转弯处的转弯半径. 2.加宽.路面宽度不够路段		
检查人	郭俊岩	施工项目部签收人/日期	CPC总包部. 王欢 2020.10.8
整改情况	已按要求完成整改 整改负责人：王欢 日期 2020.10.15		
复查意见	整改后符合要求 复查人：郭俊岩、日期 2020.10.15		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，"整改要求"中应注明监理通知单的编号，"整改情况"和"复检意见"可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。