JXM13：监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称：中电浙江衢州东源镇万山乡35MWP复合利用光伏发电项目 编号：ZHJ-JL-008

施工单位	光伏发电及输配电EPC光电项目部	监理单位	正泰3监理
检查时间	2020.11.9.	检查地点	
检查类型	□巡视 □定期 ☑专项		
施工及检查情况简述	今天对驮龙光伏区完成浇筑的3号区支架基础桩进行了全面的质量检查。		
存在问题	1、少部分桩因拆模过早，外观不合格。 2、个别桩振捣不到位，有蜂窝麻面现象。 3、个别桩身混凝土中有土块混入。		
整改要求	1、对拆模过早的桩进行外观修复 2、对振捣不到位及桩身有土块的桩返工处理		
检查人	郭俊兰、宋永战。	施工项目部签收人/日期	正泰光电项目部 王欢 2020.11.9.
整改情况	已按要求完成整改 整改负责人：王欢 2020.11.12.		
复查意见	复查，符合要求 复查人：郭俊兰 2020.11.12.		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。