

检查记录表

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目
 编号：ZH-JL012

施工单位	光伏发电及输配电工程 EPC 总包项目部	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.11.16.	检查地点	5号铁塔基础浇筑处
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场管理技术人员1人，安全员1人，施工队12人。完成2号组塔2，施工队搅拌机1台、振捣器1台、C50砼浇筑、检查、孔位偏差、孔深符合设计规范要求、垂直度偏差2%。施工记录齐全、准确、清晰。		
存在问题	个别地方振捣不到位。		
监理措施	要求施工人员继续振捣密实。		
检查人	宋子斌	施工项目部 签收人/日期	王斌. 2020.11.16.
整改情况	已振捣到位。 整改负责人：王斌 日期 2020.11.16		
复查意见	符合要求。 复查人：宋子斌 日期 2020.11.16		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。