

检查记录表

升压站基础

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目
编号：ZH-JL013

施工单位	光伏发电及输配电工程 EPC 总包项目部	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.12.10.	检查地点	升压站内
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	今天上午9时由监理单位、施工队、对升压站设备基础浇筑前模板后的情况进行查看检查。经用回弹仪测其几何尺寸误差在规范要求范围内。满足设计及规范要求。		
存在问题	个别部位有少量漏浆、蜂窝麻面情况		
监理措施	要求施工单位在问题部位洒水湿润然后应用M75砂浆抹平。		
检查人	宋永武 郭俊兴	施工项目部 签收人/日期	王欢 2022.12.10
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：王欢 日期 2022.12.10		
复查意见	复查符合要求 复查人：宋永武 日期 2022.12.11		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。