

检查记录表

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目
 编号：ZH-JL015

接地网检查

施工单位	光伏发电及输配电工程 EPC 总包项目部	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2020.12.12.	检查地点	光伏区光伏1-4号区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	今天同施工单位一起对已施工完成的马岩光伏1-4号区的接地网进行 检查、检查发现：所使用的镀锌扁钢、型号、焊接工艺、搭接倍数、防 腐处理、均满足设计及规范要求。		
存在问题	个别部位焊缝中夹有焊渣。		
监理措施	要求该处焊渣进行补焊。		
检查人	郭俊兴 范永利、	施工项目部 签收人/日期	范永利 2020.12.11.
整改情况	已按要求整改完毕。 整改负责人：范永利 日期 2020.12.11		
复查意见	复查符合要求 复查人：郭俊兴 日期 2020.12.12		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。