

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 中电工程浙江青浦东原镇50兆瓦35kV电压等级利用光伏发电项目 编号: 211-36-019.

施工单位	浙江成鑫电力工程有限公司		监理单位	三衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.12.19.		检查地点	默农光伏区3号区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场有60人进行支架及组件安装施工, 检查发现以下问题要求及时整改。			
存在问题	1. 个别组件、组件板平态度不符合要求 2. 个别支架个别部位螺栓缺少弹垫及垫片。			
整改要求	1. 调整个别组件板面的平态度, 使其符合要求。 2. 全面检查安装完成的支架, 对无弹垫、垫片的螺栓重新安装。			
检查人	郭俊兴	施工项目部 签收人/日期	成鑫电力工程有限公司 范永利 2020.12.19.	
整改情况	已于20日完成以上问题整改、请复查。 整改负责人: 范永利 日期 2020.12.20.			
复查意见	复查满足设计及规范要求 复查人: 郭俊兴 日期 2020.12.21.			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。