

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 中电工程浙江青东源项目 500kV 变电站用光伏发电项目 编号: ZH-JL-023

施工单位	光伏发电及新能源电站(总承包)		监理单位	常州正信工程管理咨询有限公司	
检查时间	2021.03.27		检查地点	跃坛区增容旧半桩基打孔	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查情况简述	跃坛区增容旧半桩基打孔, 监理人员对现场桩基孔深进行检查, 对桩基孔径、孔位偏差及间距进行检查。				
存在问题	发现少数孔径不符合图纸设计 30cm, 经现场实测为 29cm, 不符合要求。				
整改要求	要求施工单位及时整改, 符合设计要求施工到 30cm, 否则不允许进入下一道工序。				
检查人	朱学兵	施工项目部 签收人/日期	王欢, 2021.03.28		
整改情况	已整改完成, 桩孔直径符合设计要求。 整改负责人: 王欢 日期 2021.03.28				
复查意见	经复查, 符合要求。 复查人: 朱学兵 日期 2021.03.28				

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。